





WizPro100 系列 Flash MCU 编程器 USB 驱动的安装说明

版本 1.0

1. 将设备连到电脑的任一 USB 端口上，此时电脑屏幕上会出现如下的找到新硬件对话框：




2. 请选择“是，仅这一次 (Y)”并单击“下一步”，此时电脑屏幕会出现如下窗口：






3. 请选择“从列表或指定位置安装（高级）（S）”并单击“下一步”，则电脑屏幕将出现如下窗口：




4. 按上图示，按“浏览”按钮，选择正确的驱动程序位置，并单击“下一步”，系统将自动安装相应的驱动程序并显示如下信息窗口：






5. 请单击“**完成**”，则电脑屏幕会再次出现如下的找到新硬件的对话框：




6. 选择“**是，仅这一次 (Y)**”并单击“**下一步**”，此时会出现如下的对话框：






7. 请选择“**从列表或指定位置安装（高级）（S）**”并单击“**下一步**”，则屏幕显示如下：



8. 按“**浏览**”按钮，选择正确的驱动程序位置，并单击“**下一步**”，系统将自动安装相应的驱动程序并显示如下对话框：






9. 请单击“完成”，则系统完成驱动程序的安装，此时设备可用；


10. 说明：该 USB 为虚拟串口设备，安装完成后会在设备一栏看到一个串口，正常情况下，其会在原有的基础上增加一个，例如，若本机原来已有 2 个串口，则该设备会增加一个“COM3”，若原来没有设备，则会增加一个串口“COM1”，若一台电脑有使用多个烧写器，则每一个烧写器会建立一个独立的串口，并以次增加；因此，但完成上述的安装后立即启动烧写器的 PC 应用程序，则最大编号的一个串口即是该设备的对应串口；如下所示：

1. 启动烧写 PC 应用程序的串口选择对话框（该机原来已有 3 个串口），如下图示



2. 选择下拉菜单来选择设备所对应的 COM 口，此处为“COM4”。



3. 选择数字最大的一个 COM 口（COM4），并按  按钮继续，这时编程器会发出哔的一声，同时应用程序进入主对话框，并显示相应的设备的名称合版本信息；否则，系统会显示“未发现设备”，若设备已经连接，则有可能为串口选择不对，需要重新选择串口并查找设备；具体操作见相应的应用程序手册；